


DIP流程图

- 过炉冶具开立
- 作业指导书及生产注意事项制定

PCB烘烤

X-RAY:
检视锡点吃锡性



初段测试
• 短路阻抗量测
• 电压值量测
• 灯号检测

可程式
恒温恒湿
试验机

MIL-STD-105E-II

OQC